



C.C.I.
RENDEZ-VOUS AVEC L'AVENIR

St-Etienne, le 09/12/98

**RAPPORT n° 173 -
20ème**

**COMPTE-RENDU d'HOMOLOGATION DES LOTS DE CARTOUCHES
CONFECTIONNEES PAR LA SOCIETE QUINSA
Place de l'Hôtel de Ville - 41600 LAMOTTE BEUVRON**

1°) - Prélèvement :

La Société **QUINSA** a expédié au Banc d'Epreuve **250** cartouches, calibre **30 R BLASER**, réparties comme suit :

◆ **Calibre 30 R BLASER - lot n° 181098**..... **250**

2°) - Vérification :

2-1 : Emballage élémentaire :

- ↪ Présence du nom ou marque du fabricant : **conforme**
- ↪ Appellation commerciale ou selon les normes : **conforme**
- ↪ N° identification du lot : **181098**
- ↪ Nombre de munitions dans l'emballage : **20**
- ↪ Signe de contrôle C.I.P. : **conforme**
- ↪ Absence de cartouches de types différents dans l'emballage : **conforme**

2-2 : Contrôle visuel de la munition :

- ↪ Présence de l'identification de l'encartoucheur : **conforme**
- ↪ Présence du calibre ou calibre erroné sur le culot : **conforme**

BANC OFFICIEL D'ÉPREUVE

5, rue de Méons - Z.I. Molina-Nord - Boîte Postale : 147 - 42004 Saint-Etienne Cedex 1
C.C.P. Lyon 9471-39 X - Téléphone : 04 77 25 12 06 - Télécopie : 04 77 37 70 46

↪ Absence de défauts avant tir (fissures supérieures à 3 mm et rupture du culot).

3°) - Contrôle dimensionnel de la munition :

Contrôle avec vérificateur : **conforme.**

Vérifier que l'amorce n'est pas en saillie : **conforme.**

4°) - Contrôle de la pression maximale :

Les essais de pression ont été effectués à l'aide du tube manométrique prévu à cet effet. Les résultats obtenus sont placés en annexe. La lecture de ces résultats permet de se rendre compte que les pressions mesurées ne dépassent pas les maxi imposés par la C.I.P.

5°) - Contrôle de fonctionnement :

- ↪ Echappement de gaz vers l'arrière : **conforme**
- ↪ Arrêt du projectile dans le canon : **conforme**
- ↪ Rupture de la douille : **conforme**
- ↪ Déchaussement de la douille : **conforme**
- ↪ Eclatement du culot : **conforme.**

CONCLUSION

Le lot de cartouches, calibre 30 R BLASER répond aux conditions requises par la C.I.P.

po Le Directeur du Banc d'Epreuve :

G. SALAS

BISCH





BANC OFFICIEL D'EPREUVE



CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT ETIENNE/MONTBRISON

Date tir : 6/11/98

HLC n° 173 - 20ème

Calibre : 30 R BLASER

Capteur : Kistler

N° de lot : 181098

CARTOUCHE

Marque du culot : 30 R Blaser

hauteur de la cartouche : 85,5

Température : 21°C

Humidité : 60 %

Pression atm. :

POUDRE

Typ : TUBAL 7.000

Chargement : 3,80 g

PROJECTILE

Balle : Nosler

Masse : 180 Grains

CONTROLE DE FABRICATION

CLIENT : QUINSA - 41600 LAMOTTE BEUVRON

N°	VIT. 2,5 m/s	VIT. 15 m/s	Kistler bar
1	819,2		3 511
2	818,3		3 623
3	813,6		3 550
4	819,0		3 604
5	822,2		3 711
6	820,7		3 638
7	812,9		3 506
8	822,3		3 643
9	816,2		3 579
10	809,8		3 447
11	810,6		3 516
12	818,1		3 584
13	819,2		3 564
14	817,3		3 569
15	818,0		3 589
16	820,7		3 677
17	824,0		3 706
18	815,1		3 535
19	820,5		3 599
20	817,6		3 578
My	817,77		3 586
EC	3,81		68
MCIP			3 812

My CIP : 4.050 Bars

STAT. MAXI C.I.P. : 4.658 Bars

Le Directeur adjoint :

Michel BISCH

SANCTION DES ESSAIS :

CONFORME

**BANC OFFICIEL D'EPREUVE - 5, Rue de Méons
Z.I. Molina-Nord - B.P. 147 - 42004 ST-ETIENNE CEDEX 1
Tél. : 77.25.12.06 - FAX : 77.37.70.46**