




C.C.I.
RENDEZ-VOUS AVEC L'ADRESSE

St-Etienne, le 24/08/1998



**RAPPORT n° 173 -
19ème**

**HOMOLOGATION DE LOTS DE CARTOUCHES
CONFECTIONNEES PAR LA SOCIETE QUINSA
41600 LAMOTTE-BEUVRON**

1°) - Prélèvement :

La Société **QUINSA** a expédié au Banc d'Epreuve **250**
cartouches, calibre **416 RIGBY** réparties comme suit :

- lot n° **AQ 010698** **250 cart.**

TOTAL : **250 CART.**

=====

2°) - Vérification des marques distinctives

2.1 - Emballage élémentaire :

- ↪ Présence du nom ou marque du fabricant : CONFORME
- ↪ Appellation commerciale ou selon les normes : CONFORME
- ↪ N° identification du lot : AQ 010698 : CONFORME
- ↪ Nombre de munitions dans l'emballage - 20 : CONFORME
- ↪ Signe de contrôle C.I.P. : CONFORME
- ↪ Absence de cartouches de types différents dans l'emballage :
CONFORME.

BANC OFFICIEL D'ÉPREUVE

2.2. - Contrôle visuel de la munition :

- ↳ Présence du calibre ou calibre erroné sur le culot : CONFORME
- ↳ Absence de défauts avant tir (fissures supérieures à 3 mm et rupture du culot) : CONFORME.

3°) - Contrôle dimensionnel :

L = longueur totale de la douille avant tir : CONFORME

d = diamètre du culot : CONFORME

t = épaisseur du bourrelet : CONFORME

↳ Contrôle avec vérificateur : CONFORME

↳ Vérifier que l'amorce n'est pas en saillie : CONFORME.

4°) - Contrôle de la pression maximale :

Voir feuille balistique ci-jointe.

5°) - Contrôle de fonctionnement :

↳ Echappement de gaz vers l'arrière : CONFORME

↳ Arrêt du projectile dans le canon : CONFORME

↳ Rupture de la douille : CONFORME

↳ Déchaussement de la douille : CONFORME

↳ Eclatement du culot.

CONCLUSION


Le lot de cartouches calibre :

◆ 416 RIGBY

répond aux conditions requises par la C.I.P.

Le Directeur du Banc d'Epreuve :

P. J.


G. SALAS
181324

SUISSE
BANC D'EPREUVE